

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle van gasinstallatie bij Caddy EcoFuel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In combinatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Interval Service incl. olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In combinatie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem: spanrol vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grote Onderhoud Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakolie verversen en eventueel oliefiltervervangng	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carrosserie: controleren op lakbeschadigingen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interieurluchtfiter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife motorolie gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-koppeling: olie verversen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 10-3-2021			Luchtfilterelement vervangen		
Km-stand: 101631			Wens klant:		
Rekeningnummer:					
Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Service uitgevoerd door: Volkswagen Partner Keienbergweg 119 1101 GG Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 40 F (020) 430 17 95 E info@a-point.nl Dealernummer 211 092			LongLife mobiliteitsgarantie: Volkswagen Partner Keienbergweg 119 1101 GG Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 40 F (020) 430 17 95 E info@a-point.nl Dealernummer 211 092		
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagen Partner			Stempel van Volkswagen Bedrijfswagen Partner		

Volgende service			
<input type="checkbox"/>	Kleine Onderhoud Service volgens service-intervalindicatie	<input type="checkbox"/>	Extra werkzaamheden Maand ..... Jaar* .....
<input checked="" type="checkbox"/>	Interval Service volgens service-intervalindicatie		of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
<input type="checkbox"/>	Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar .....	<input type="checkbox"/>	Remvloeistof Service Maand 03 Jaar 2023

Bewijs 6 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>
In combinatie	<input type="checkbox"/>
Interval Service incl. olie verversen	<input type="checkbox"/>
In combinatie	<input type="checkbox"/>
Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>
Carrosserie: controleren op lakbeschadigingen:	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof Service	<input type="checkbox"/>
LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/>
Datum:	
Km-stand:	
Rekeningnummer:	
Reparatieadvies	<input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagen Partner	

<input type="checkbox"/>	Kleine Onderhoud Service volgens service-intervalindicatie
<input type="checkbox"/>	Interval Service volgens service-intervalindicatie
<input type="checkbox"/>	Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar .....

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controle van gasinstallatie bij Caddy EcoFuel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In combinatie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brandstofilter vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Interval Service incl. olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In combinatie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getande riem: spanrol vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakke verversen en eventueel olie-filtervervangning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carrosserie: controleren op lakbeschadigingen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Interieurluchfilter vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remvloeistof Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Longlife motorolie gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-koppeling: olie verversen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum:	29/11/2016				
Km-stand:	72.958				
Rekeningnummer:	Wens klant:				
Reparatieadvies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luchtfiltrelement vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: <b>A-Point B.V.</b> <b>Volkswagen Partner</b> Kollenbergweg 11 1101 AR Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 00 F (020) 430 16 19 E info@o-point.nl Declernummer 211 082 Stempel van Volkswagen Bedrijfswagen Partner			Longlife mobiliteitsgarantie: <b>A-Point B.V.</b> <b>Volkswagen Partner</b> Kollenbergweg 11 1101 AR Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 00 F (020) 430 16 19 E info@o-point.nl Declernummer 211 082 Stempel van Volkswagen Bedrijfswagen Partner		
Volgende service					
<input type="checkbox"/> Kleine Onderhoud Service volgens service-intervalindicatie	<input type="checkbox"/>	Extra werkzaamheden Maand ..... Jaar* .....		<input type="checkbox"/>	of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
<input checked="" type="checkbox"/> Interval Service volgens service-intervalindicatie	<input type="checkbox"/>	Remvloeistof Service Maand ..... Jaar* .....		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* .....	<input type="checkbox"/>	Remvloeistof Service Maand ..... Jaar* .....		<input type="checkbox"/>	

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controle van gasinstallatie bij Caddy EcoFuel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In combinatie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brandstofilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interval Service incl. olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In combinatie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem: spanrol vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grote Onderhoud Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakke verversen en eventueel olie-filtervervangning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carrosserie: controleren op lakbeschadigingen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interieurluchfilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Longlife motorolie gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-koppeling: olie verversen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum:	25-01-2019				
Km-stand:	90932				
Rekeningnummer:	Wens klant:				
Reparatieadvies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luchtfiltrelement vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: <b>A-Point Bedrijfswagens</b> <b>Volkswagen Partner</b> Kollenbergweg 119 1101 GG Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 40 F (020) 430 17 95 E info@o-point.nl Stempel van Volkswagen Bedrijfswagen Partner			Longlife mobiliteitsgarantie: <b>A-Point Bedrijfswagens</b> <b>Volkswagen Partner</b> Kollenbergweg 119 1101 GG Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 40 F (020) 430 17 95 E info@o-point.nl Stempel van Volkswagen Bedrijfswagen Partner		
Volgende service					
<input checked="" type="checkbox"/> Kleine Onderhoud Service volgens service-intervalindicatie	<input type="checkbox"/>	Extra werkzaamheden Maand ..... Jaar* .....		<input type="checkbox"/>	of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
<input checked="" type="checkbox"/> Interval Service volgens service-intervalindicatie	<input type="checkbox"/>	Remvloeistof Service Maand ..... Jaar* .....		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* .....	<input type="checkbox"/>	Remvloeistof Service Maand ..... Jaar* .....		<input type="checkbox"/>	



# Gebr. Feenstra Auto's

Factuur 2026-05-11-0002

hilversum 11-05-2026

Zadelhoff veilingen en taxatie  
Nieuwe havenweg 53a  
1216bl hilversum

Volkswagen transporter

Geleverd accu	€ 221,75
Abs sensor inclusief montage	€ 130,-
	-----
	€ 351,75
Btw 21%	€ 73,86
	-----
Totaal	€ 425,61

Per bank

Handtekening verkoper

Handtekening koper

Nieuwe havenweg 75  
1216 BN Hilversum  
T 035 6236 579  
M 06 5334 4401

Banknr nl64rabo0328236330  
KVK 32067215  
✉ Gebrfeenstra@gmail.com